



EUSKO JAURLARITZA  
GOBIERNO VASCO

**ERAIKINAREN ENERGIA-KALIFIKAZIOA ETIKETA**  
**CALIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS**



**ERAIKIN AMAITUA** EDIFICIO TERMINADO

<b>Erregistro-zenbakia</b> Nº de registro	CEE/CAPV/2014/00022283 E
<b>Egun honetan sinatua</b> Suscrito el	26/8/2014
<b>Noiz arteko balioa</b> Válido hasta	26/8/2024
<b>Eraikina</b> Edificio	Agerialde Ikastetxea
<b>Helbidea</b> Dirección	Alperro Buru 5 C.N. AGERI-ALDE
<b>Herria</b> Localidad	Usurbil Usurbil (Gipuzkoa) 20170
<b>Zona klimatikoa</b> Zona Climática	C1
<b>Eraikinaren erabilera</b> Uso del edificio/vivienda/local	Otros Usos

KALIFIKAZIO ENERGETIKOKO ESKALA ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA	Energia primarioko kontsumoa Consumo de energía primaria kWh/m <sup>2</sup> año	CO <sub>2</sub> igorpenak Emisiones de CO <sub>2</sub> kgCO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> año <sup>2</sup>
<b>A</b> Eraginkorragoa Más eficiente		
<b>B</b>		
<b>C</b>		
<b>D</b>	<b>149</b>	<b>32</b>
<b>E</b>		
<b>F</b>		
<b>G</b> Ez hain eraginkorra Menos eficiente		

Eraikinaren kontsumo errealean eta karbono-dioxidoaren igorpenetan (CO<sub>2</sub>) eragina dute, besteak beste, eraikinaren eragiketa- eta funtzionamendu-baldintzek eta baldintza klimatikoek.

El consumo real del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) dependerá de las condiciones de operación y funcionamiento del edificio y de las condiciones climáticas, entre otros aspectos.