



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

ERAIKINAREN ENERGIA-KALIFIKAZIOA ETIKETA
CALIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS



ERAIKIN AMAITUA EDIFICIO TERMINADO

Erregistro-zenbakia Nº de registro	CEE/CAPV/2014/00027452 E
Egun honetan sinatua Suscrito el	14/7/2014
Noiz arteko balioa Válido hasta	14/7/2024
Eraikina Edificio	Edificio de viviendas en Txingurri nº 8 (Donostia)
Helbidea Dirección	Txingurri 8
Herria Localidad	Donostia / San Sebastián Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa) 20017
Zona klimatikoa Zona Climática	C1
Eraikinaren erabilera Uso del edificio/vivienda/local	Vivienda

KALIFIKAZIO ENERGETIKOKO ESKALA ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA	Energia primarioko kontsumoa Consumo de energía primaria kWh/m ² año	CO ₂ igorpenak Emisiones de CO ₂ kgCO ₂ /m ² año ²
A Eraginkorragoa Más eficiente		
B		
C		
D		
E	173	42
F		
G Ez hain eraginkorra Menos eficiente		

Eraikinaren kontsumo errealean eta karbono-dioxidoaren igorpenetan (CO₂) eragina dute, besteak beste, eraikinaren eragiketa- eta funtzionamendu-baldintzek eta baldintza klimatikoek.

El consumo real del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono (CO₂) dependerá de las condiciones de operación y funcionamiento del edificio y de las condiciones climáticas, entre otros aspectos.