



EUSKO JAURLARITZA  
GOBIERNO VASCO

**ERAIKINAREN ENERGIA-KALIFIKAZIOA ETIKETA**  
CALIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS



**ERAIKIN AMAITUA** EDIFICIO TERMINADO

<b>Erregistro-zenbakia</b> Nº de registro	CEE/CAPV/2018/00112992 E
<b>Egun honetan sinatua</b> Suscrito el	2/2/2018
<b>Noiz arteko balioa</b> Válido hasta	2/2/2028
<b>Eraikina</b> Edificio	Residencia de ancianos San Juan Bautista
<b>Helbidea</b> Dirección	Etorbidea/Avenida Ama Kandida 23 -A 20140
<b>Herria</b> Localidad	Andoain Gipuzkoa
<b>Zona klimatikoa</b> Zona Climática	D1
<b>Eraikinaren erabilera</b> Uso del edificio/vivienda/local	Otros Usos Beste erabil. batzuk

KALIFIKAZIO ENERGETIKOKO ESKALA ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA	Energia primarioko kontsumoa (1) Consumo de energía primaria (1) kWh/m <sup>2</sup> año	CO <sub>2</sub> Igorpenak Emisiones de CO <sub>2</sub> KgCO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> año <sup>2</sup>
<b>A</b> Eraginkorragoa Más eficiente		
<b>B</b>		
<b>C</b>		
<b>D</b>	<b>287</b>	<b>54</b>
<b>E</b>		
<b>F</b>		
<b>G</b> Ez hain eraginkorra Menos eficiente		

Eraikinaren kontsumo errealean eta karbono-dioxidoaren igorpenetan (CO<sub>2</sub>) eragina dute, besteak beste, eraikinaren eragiketa- eta funtzionamendu-baldintzek eta baldintza klimatikoek.

(1) Etiketa honen osagarri den ziurtagirian adierazitako kalifikazio energetikoaren arabera.

El consumo real del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) dependerá de las condiciones de operación y funcionamiento del edificio y de las condiciones climáticas, entre otros aspectos.

(1) Según calificación energética obtenida en el certificado que acompaña esta etiqueta.